



PARCO REGIONALE DI
MONTEVECCHIA E VALLE DEL
CURONE




PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

L.R. 05/12/2008 N. 31

SCHEDE VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

Strada	1			
Denominazione	Ceregallo bassa			
Tratto	AB	BC	CD	DE
Comune	Sirtori	Sirtori	Perego	Perego
Transitabilità	III	III	III	IV
Lunghezza	141	166	476	234
pendenza massima	10	5	10	20
pendenza prevalente	10	5	5	10
larghezza minima	2	2	2	1,8
larghezza prevalente	2	2	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista
Fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	media
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	insufficiente
Scarpate	naturale	miste	miste	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	1			
denominazione	Ceregallo bassa			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali				
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si	si
ricarico con inerti		si	si	si
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione				
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate				
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali				si
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti				
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		si	si	
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza				

strada	2		
denominazione	Ceregallo media		
tratto	AB	BC	CD
comune	Sirtori	Sirtori	Sirtori
transitabilità	Pista	Pista	IV
lunghezza	165	240	278
pendenza massima	10	20	20
pendenza prevalente	10	10	10
larghezza minima	2	2	2
larghezza prevalente	2,5	2,5	2,5
geometria piano stradale	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	media	media
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	2		
denominazione	Ceregallo media		
tratto	AB	BC	CD
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)			
pulizia delle canalette e fossi laterali			
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si	si
ricarico con inerti	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali			
ripristino delle opere trasversali di regimazione			
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti			
rimozione di materiale franato dalle scarpate	si	si	si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate			
realizzazione di canalette trasversali e laterali			
risagomatura andante delle scarpate			
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)			
realizzazione di tombini e attraversamenti	si	si	si
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza			

strada	3	
denominazione	Ceregallo alta	
tratto	AB	BC
comune	Sirtori	Sirtori
transitabilità	IV	IV
lunghezza	262	185
pendenza massima	20	20
pendenza prevalente	15	10
larghezza minima	2	2
larghezza prevalente	2	2,5
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	media
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	artificiale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	3	
denominazione	Ceregallo alta	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si
ricarico con inerti		
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali		
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti	si	si
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	4		
denominazione	Boschetti - Crippa		
tratto	EE	EF	EG
comune	Viganò	Viganò	Viganò
transitabilità	Pista	Pista	Pista
lunghezza	107	114	359
pendenza massima	25	15	25
pendenza prevalente	20	10	20
larghezza minima	1,5	1,8	1,5
larghezza prevalente	1,8	1,8	1,8
geometria piano stradale	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	alta	media	alta
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

tratto	6		
strada	Crippa - Boschetti		
denominazione			
	EE	EF	EG
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)			
pulizia delle canalette e fossi laterali			
livellamento del piano viario o del piazzale	si		si
ricarico con inerti	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali			
ripristino delle opere trasversali di regimazione	si	si	si
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti			
rimozione di materiale franato dalle scarpate		si	
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate			
realizzazione di canalette trasversali e laterali			
risagomatura andante delle scarpate			
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)			
realizzazione di tombini e attraversamenti		si	
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si	si	si

strada	5	
denominazione	Guasti Alta	
tratto	AB	BC
comune	Sirtori	Sirtori
transitabilità	IV	III
lunghezza	131	208
pendenza massima	25	5
pendenza prevalente	20	0
larghezza minima	2,5	2
larghezza prevalente	2,5	2
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	cemento	naturale
erosione fondo	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	5	
denominazione	Guasti Alta	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		si
livellamento del piano viario o del piazzale		
ricarico con inerti		si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali		
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		si
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	6			
denominazione	Crippa - Boschetti			
tratto	AB	BC	CD	DE
comune	Sirtori	Sirtori	Viganò	Viganò
transitabilità	II	IV	IV	III
lunghezza	379	49	63	511
pendenza massima	10	10	10	10
pendenza prevalente	5	10	5	5
larghezza minima	1,8	1,8	1,8	1,8
larghezza prevalente	1,8	2	2	2
geometria piano stradale	outslope	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	6			
denominazione	Crippa - Boschetti			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali				
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si	
ricarico con inerti	si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione		si	si	si
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate	si	si	si	si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si			
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti		si	si	si
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco				
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si	si	si	

strada	7				
denominazione	Costone				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
comune	Sirtori	Sirtori	Sirtori	Missaglia	Sirtori
transitabilità	III	III	III	II	III
lunghezza	74	210	148	17	167
pendenza massima	20	5	5	5	20
pendenza prevalente	10	5	5	5	10
larghezza minima	2	2	2	2	1,8
larghezza prevalente	2	2	2	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	media
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	artificiale	artificiale	artificiale	miste
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	7				
denominazione	Costone				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)					
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	si	si	si	si
livellamento del piano viario o del piazzale					
ricarico con inerti					
risagomatura delle fossette laterali	si				
ripristino delle opere trasversali di regimazione					
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti					
rimozione di materiale franato dalle scarpate					
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate					
realizzazione di canalette trasversali e laterali					
risagomatura andante delle scarpate					
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)					
realizzazione di tombini e attraversamenti					
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		si			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza					

strada	8						
denominazione	Guasti						
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG	GH
comune	Sirtori	Sirtori	Sirtori	Perego	Perego	Perego	Missaglia
transitabilità	II	II	II	II	II	II	II
lunghezza	486	271	203	98	177	48	110
pendenza massima	20	20	5	10	10	20	10
pendenza prevalente	5	5	5	5	5	10	5
larghezza minima	2	1,8	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
larghezza prevalente	2,5	2	1,8	2	2	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	naturale	artificiale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	8						
denominazione	Guasti						
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG	GH
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)							
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	si	si		si	si	si
livellamento del piano viario o del piazzale							
ricarico con inerti							
risagomatura delle fossette laterali							
ripristino delle opere trasversali di regimazione							
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti							
rimozione di materiale franato dalle scarpate							
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate							
realizzazione di canalette trasversali e laterali							
risagomatura andante delle scarpate				si			
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)							
realizzazione di tombini e attraversamenti							
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco							
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza				si			

strada	11			
denominazione	Bandeggera -Boschetti			
tratto	AB	BC	CD	DE
comune	Viganò	Viganò	Viganò	Viganò
transitabilità	III	IV	IV	III
lunghezza	49	102	130	141
pendenza massima	10	10	10	20
pendenza prevalente	5	5	5	20
larghezza minima	2	2	1,5	1,8
larghezza prevalente	2,5	2,5	1,5	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	sufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	11			
denominazione	Bandeggera -Boschetti			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	si		
livellamento del piano viario o del piazzale			si	si
ricarico con inerti	si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione	si			
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate			si	
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali			si	si
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti				
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco				
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza			si	

strada	12				
denominazione	Novellè				
tratto	BC	CD	DE	EF	FG
comune	Missaglia	Missaglia	Missaglia	Sirtori	Sirtori
transitabilità	IV	IV	IV	III	III
lunghezza	66	106	87	245	201
pendenza massima	10	20	20	15	10
pendenza prevalente	10	15	15	10	5
larghezza minima	1,8	1,5	1,5	1,5	1,8
larghezza prevalente	2	1,8	1,8	1,8	2
geometria piano stradale	mista	inslope	inslope	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	12				
denominazione	Novellè				
tratto	BC	CD	DE	EF	FG
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)					
pulizia delle canalette e fossi laterali					
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si		
ricarico con inerti		si	si	si	
risagomatura delle fossette laterali					
ripristino delle opere trasversali di regimazione					
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti					
rimozione di materiale franato dalle scarpate			si	si	si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate					
realizzazione di canalette trasversali e laterali					
risagomatura andante delle scarpate					
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)					
realizzazione di tombini e attraversamenti					
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco					
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		si	si		

strada	13
denominazione	Valle Santa Croce alta
tratto	BC
comune	Missaglia
transitabilità	Pista forestale
lunghezza	285
pendenza massima	15
pendenza prevalente	10
larghezza minima	1,8
larghezza prevalente	2
geometria piano stradale	mista
fondo	naturale
erosione fondo	bassa
smaltimento acque	insufficiente
scarpate	naturale
stabilità scarpate	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	13
denominazione	Valle Santa Croce alta
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)	
pulizia delle canalette e fossi laterali	
livellamento del piano viario o del piazzale	si
ricarico con inerti	si
risagomatura delle fossette laterali	
ripristino delle opere trasversali di regimazione	
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti	
rimozione di materiale franato dalle scarpate	si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate	si
realizzazione di canalette trasversali e laterali	
risagomatura andante delle scarpate	
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)	
realizzazione di tombini e attraversamenti	
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco	si
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si

strada	14				
denominazione	Strada del Sindaco				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
comune	Missaglia	Missaglia	Missaglia	Missaglia	Missaglia
transitabilità	I	II	II	II	II
lunghezza	210	363	176	184	272
pendenza massima	10	20	20	10	25
pendenza prevalente	5	10	10	10	20
larghezza minima	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
larghezza prevalente	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
geometria piano stradale	baulata	outslope	outslope	outslope	outslope
fondo	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	14				
denominazione	Strada del Sindaco				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)					
pulizia delle canalette e fossi laterali	si		si	si	si
livellamento del piano viario o del piazzale		si			
ricarico con inerti		si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali			si	si	si
ripristino delle opere trasversali di regimazione					
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti	si				
rimozione di materiale franato dalle scarpate					
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate					
realizzazione di canalette trasversali e laterali		si	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate					
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)					
realizzazione di tombini e attraversamenti					
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco					
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza					

strada	15							
denominazione	Panoramica							
tratto	AB	BC	CI	IH	HF	FF	FD	DE
comune	Perego	Perego	Perego	Perego	Perego	Missaglia	Montevecchia	Montevecchia
transitabilità	I	I	I	I	I	I	I	I
lunghezza	213	238	180	30	200	287	221	425
pendenza massima	10	0	20	0	15	5	15	10
pendenza prevalente	5	0	15	0	10	0	10	5
larghezza minima	4	4	4	4	4	3,5	4	4
larghezza prevalente	4	4	4	4	4	4	4	4
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato	inghiaiato
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 circa su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	15							
denominazione	Panoramica							
tratto	AB	BC	CI	IH	HF	FF	FD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)								
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	si	si	si	si	si	si	si
livellamento del piano viario o del piazzale								
ricarico con inerti							si	si
risagomatura delle fossette laterali	si	si	si	si	si	si	si	si
ripristino delle opere trasversali di regimazione								
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti								
rimozione di materiale franato dalle scarpate								
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate								
realizzazione di canalette trasversali e laterali								
risagomatura andante delle scarpate								
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)								
realizzazione di tombini e attraversamenti								
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco								
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza								

strada	17							
denominazione	Bernaga – Deserto							
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG	GH	HI
comune	Perego	Perego	Perego	Perego	Perego	Perego	Perego	Perego
transitabilità	II	II	II	II	III	III	III	III
lunghezza	161	89	95	82	347	48	96	115
pendenza massima	0	10	0	15	0	20	20	20
pendenza prevalente	0	10	0	15	0	15	10	15
larghezza minima	2	2	2	2	2,5	2	2	2
larghezza prevalente	2	2	2	2	2	2	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	inghiaiato	naturale	inghiaiato	naturale
erosione fondo	nulla	bassa	bassa	bassa	nulla	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	17							
denominazione	Bernaga - Deserto							
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG	GH	HI
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)								
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	si	si	si	si	si	si	si
livellamento del piano viario o del piazzale								si
ricarico con inerti								
risagomatura delle fossette laterali								
ripristino delle opere trasversali di regimazione					si	si		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti								
rimozione di materiale franato dalle scarpate	si							
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate								
realizzazione di canalette trasversali e laterali								
risagomatura andante delle scarpate								
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)								
realizzazione di tombini e attraversamenti								
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco								
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza								

strada	18	
denominazione	Busarengo	
tratto	AB	BC
comune	Perego	Perego
transitabilità	III	III
lunghezza	173	203
pendenza massima	0	10
pendenza prevalente	0	10
larghezza minima	2	2
larghezza prevalente	2,5	2
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	nulla	bassa
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	18	
denominazione	Busarengo	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si
ricarico con inerti	si	si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	19	
denominazione	Scarpada	
tratto	AB	BC
comune	Perego	Perego
transitabilità	Pista	Pista
lunghezza	292	303
pendenza massima	20	25
pendenza prevalente	15	15
larghezza minima	1,8	1,8
larghezza prevalente	2	2
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	media	elevata
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	19	
denominazione	Scarpada	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si
ricarico con inerti	si	si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		si

strada	20				
denominazione	Valle del Curone -Traversata alta				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
comune	Montevecchia	Montevecchia	Montevecchia	Montevecchia	Perego
transitabilità	III	IV	IV	IV	III
lunghezza	374	588	128	995	113
pendenza massima	20	5	15	10	20
pendenza prevalente	5	5	15	5	15
larghezza minima	2	2	2	2	2
larghezza prevalente	2	2	2	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	media	bassa	bassa	bassa	media
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	instabile

Corografia scala 1:15.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	20				
denominazione	Valle del Curone -Traversata alta				
tratto	AB	BC	CD	DE	EF
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)					
pulizia delle canalette e fossi laterali					
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si	si	si	si
ricarico con inerti	si	si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali					
ripristino delle opere trasversali di regimazione					
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti					
rimozione di materiale franato dalle scarpate		si	si	si	
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate					
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate					
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)					
realizzazione di tombini e attraversamenti					
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco					
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		si	si	si	

strada	21			
denominazione	Fondovalle Valle del Curone			
tratto	AB	BC	CD	DE
comune	Rovagnate	Perego	Perego	Perego
transitabilità	II	III	III	III
lunghezza	147	53	427	96
pendenza massima	0	20	5	0
pendenza prevalente	0	10	0	0
larghezza minima	1,8	2	2	2
larghezza prevalente	2	2,5	2,5	2,5
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	21			
denominazione	Fondovalle Valle del Curone			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali				
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si		
ricarico con inerti	si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione				
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate				
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti			si	si
realizzazione di fossette laterali				
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco				
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si			

strada	22				
denominazione	Ospedaletto				
tratto	AB	BC	CD	DE	EA
comune	Rovagnate	Rovagnate	Rovagnate	Rovagnate	Rovagnate
transitabilità	I	I	II	II	II
lunghezza	105	215	37	62	41
pendenza massima	0	0	0	5	15
pendenza prevalente	0	0	0	0	15
larghezza minima	2	2	1,8	1,8	1,8
larghezza prevalente	2,5	2,5	2	1,8	1,8
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	media
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	22				
denominazione	Ospedaletto				
tratto	AB	BC	CD	DE	EA
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)					
pulizia delle canalette e fossi laterali					
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si			si
ricarico con inerti	si	si	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali		si	si		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		si	si		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti					
rimozione di materiale franato dalle scarpate					
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate					
realizzazione di canalette trasversali e laterali					
risagomatura andante delle scarpate					
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)					
realizzazione di tombini e attraversamenti					
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco					
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		si	si		

strada	23	
denominazione	Galbusere -Scarpada	
tratto	AB	BC
comune	Rovagnate	Rovagnate
transitabilità	III	III
lunghezza	311	412
pendenza massima	5	15
pendenza prevalente	0	20
larghezza minima	2	2
larghezza prevalente	2	2
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturale	naturale
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	23	
denominazione	Galbusere -Scarpada	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali	si	
livellamento del piano viario o del piazzale		si
ricarico con inerti		si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		si
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali		
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di fossette laterali		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	24			
denominazione	Galbusere - Pianello			
tratto	AB	BC	CD	DE
comune	Perego	Perego	Perego	Rovagnate
transitabilità	IV	IV	III	III
lunghezza	163	200	822	204
pendenza massima	25	20	5	5
pendenza prevalente	20	20	0	0
larghezza minima	1,8	1,8	1,8	2
larghezza prevalente	1,8	1,8	2	2
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	nulla	nulla
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	miste	miste	miste	miste
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	24			
denominazione	Galbusere - Pianello			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali				
livellamento del piano viario o del piazzale				
ricarico con inerti			si	si
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione				
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate			si	
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali				
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti				
realizzazione di fossette laterali				
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco				
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza				

strada	27		
denominazione	Riunione		
tratto	AB	BC	CD
comune	Montevecchia	Montevecchia	Montevecchia
transitabilità	II	II	II
lunghezza	373	456	114
pendenza massima	20	20	10
pendenza prevalente	10	5	0
larghezza minima	2,5	2,5	2
larghezza prevalente	3	2,5	2,5
geometria piano stradale	outslope	mista	mista
fondo	cemento	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	media	nulla
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	27		
denominazione	Riunione		
tratto	AB	BC	CD
comune	Montevecchia	Montevecchia	Montevecchia
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)			
pulizia delle canalette e fossi laterali			
livellamento del piano viario o del piazzale	si	si	si
ricarico con inerti		si	
risagomatura delle fossette laterali			
ripristino delle opere trasversali di regimazione	si	si	si
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti			
rimozione di materiale franato dalle scarpate			
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate			
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate	si		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)			
realizzazione di tombini e attraversamenti			
realizzazione di fossette laterali		si	
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si		si

strada	28					
denominazione	Brughiera - Barbabella					
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG
comune	Olgiate Molgora	Rovagnate	Olgiate Molgora	Olgiate Molgora	Olgiate Molgora	Olgiate Molgora
transitabilità	II	II	II	II	III	IV
lunghezza	155	171	159	130	95	143
pendenza massima	0	0	10	0	10	20
pendenza prevalente	0	0	0	0	5	15
larghezza minima	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
larghezza prevalente	2,5	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	bassa	bassa	bassa	media	elevata
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali	naturali	naturali	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	28					
denominazione	Brughiera - Barbabella					
tratto	AB	BC	CD	DE	EF	FG
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)						
pulizia delle canalette e fossi laterali						
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si	si	si	si
ricarico con inerti				si		si
risagomatura delle fossette laterali						
ripristino delle opere trasversali di regimazione				si		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti						
rimozione di materiale franato dalle scarpate						si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate						
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si	si	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate						
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)						
realizzazione di tombini e attraversamenti						
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco						
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza				si		

* Tratto DE messo a coltura negli ultimi anni, da ripristinare in toto.

strada	30	
denominazione	Pianezzo	
tratto	AB	BD
comune	Olgiate Molgora	Olgiate Molgora
transitabilità	II	II
lunghezza	207	261
pendenza massima	0	15
pendenza prevalente	0	10
larghezza minima	2,5	1,8
larghezza prevalente	2,5	2
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	elevata
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente
scarpate	miste	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	30	
denominazione	Pianezzo	
tratto	AB	BD
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale		
ricarico con inerti		si
risagomatura delle fossette laterali	si	si
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		si
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali		si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		si

strada	31			
denominazione	Fondovalle Curone sud			
tratto	AB	BC	CD	DE
comune	Cernusco Lomb.	Merate	Olgiate Molgora	Olgiate Molgora
transitabilità	III	IV	IV	IV
lunghezza	119	86	277	165
pendenza massima	20	0	0	0
pendenza prevalente	15	0	0	0
larghezza minima	1,8	1,8	1,8	1,8
larghezza prevalente	2	1,8	1,8	1,8
geometria piano stradale	mista	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	media	bassa	nulla	nulla
smaltimento acque	insufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente
scarpate	naturali	naturali	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	31			
denominazione	Fondovalle Curone sud			
tratto	AB	BC	CD	DE
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)				
pulizia delle canalette e fossi laterali				
livellamento del piano viario o del piazzale	si			
ricarico con inerti	si			
risagomatura delle fossette laterali				
ripristino delle opere trasversali di regimazione				
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti				
rimozione di materiale franato dalle scarpate				
riinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate				
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si			
risagomatura andante delle scarpate				
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)				
realizzazione di tombini e attraversamenti				
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco				
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si			

strada	33		
denominazione	Cirenaica		
tratto	AB	BC	CD
comune	Missaglia	Missaglia	Montevecchia
transitabilità	III	III	IV
lunghezza	104	466	236
pendenza massima	15	0	20
pendenza prevalente	10	0	5
larghezza minima	2,5	2,5	2,0
larghezza prevalente	2,5	2,5	2,5
geometria piano stradale	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	bassa	media	media
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	33		
denominazione	Cirenaica		
tratto	AB	BC	CD
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)			
pulizia delle canalette e fossi laterali			
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si
ricarico con inerti		si	si
risagomatura delle fossette laterali			
ripristino delle opere trasversali di regimazione			
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti			
rimozione di materiale franato dalle scarpate			
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate			
realizzazione di canalette trasversali e laterali		si	si
risagomatura andante delle scarpate			
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)			
realizzazione di tombini e attraversamenti			
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza			

strada	34		
denominazione	Valle Santa Croce bassa		
tratto	AB	BC	CD
comune	Missaglia	Missaglia	Missaglia
transitabilità	II	II	I
lunghezza	320	438	317
pendenza massima	0	0	0
pendenza prevalente	0	0	0
larghezza minima	2,5	2,5	2,5
larghezza prevalente	2,5	3	3
geometria piano stradale	mista	mista	mista
fondo	naturale	naturale	naturale
erosione fondo	media	media	media
smaltimento acque	sufficiente	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	34		
denominazione	Valle Santa Croce bassa		
tratto	AB	BC	CD
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)			
pulizia delle canalette e fossi laterali			
livellamento del piano viario o del piazzale		si	si
ricarico con inerti	si	si	si
risagomatura delle fossette laterali			
ripristino delle opere trasversali di regimazione			
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti			
rimozione di materiale franato dalle scarpate			
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate			
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si	si
risagomatura andante delle scarpate			
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)			
realizzazione di tombini e attraversamenti			
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco			
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza			si

strada	37	
denominazione	Trecate - Maressoletto	
tratto	AB	BC
comune	Missaglia	Missaglia
transitabilità	IV	IV
lunghezza	301	137
pendenza massima	0	15
pendenza prevalente	0	15
larghezza minima	2,5	2,0
larghezza prevalente	2,5	2,5
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	nulla	media
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	37	
denominazione	Trecate - Maressoleto	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale		
ricarico con inerti	si	si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	38	
denominazione	Bestec	
tratto	AB	BC
comune	Osnago	Osnago
transitabilità	III	III
lunghezza	161	197
pendenza massima	0	0
pendenza prevalente	0	0
larghezza minima	2,5	2,0
larghezza prevalente	2,5	2,5
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	nulla	nulla
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	38	
denominazione	Bestec	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale		
ricarico con inerti	si	si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	39
denominazione	C.na Stretta
tratto	AB
comune	Lomagna
transitabilità	IV
lunghezza	221
pendenza massima	10
pendenza prevalente	0
larghezza minima	2,0
larghezza prevalente	2,5
geometria piano stradale	outslope
fondo	naturale
erosione fondo	bassa
smaltimento acque	sufficiente
scarpate	naturali
stabilità scarpate	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	39
denominazione	C.na Stretta
tratto	AB
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)	
pulizia delle canalette e fossi laterali	
livellamento del piano viario o del piazzale	si
ricarico con inerti	si
risagomatura delle fossette laterali	
ripristino delle opere trasversali di regimazione	
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti	
rimozione di materiale franato dalle scarpate	
riinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate	
realizzazione di canalette trasversali e laterali	
risagomatura andante delle scarpate	
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)	
realizzazione di tombini e attraversamenti	
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco	
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	

Il ponte sul torrente limita la transitabilità dei mezzi, con particolare riferimento ai pesi e agli ingombri
Le spalline del ponte necessitano di interventi manutentivi urgenti

strada	40	
denominazione	Landriano	
tratto	AB	BC
comune	Lomagna	Casatenovo
transitabilità	II	III
lunghezza	613	243
pendenza massima	15	10
pendenza prevalente	0	5
larghezza minima	2,0	2,0
larghezza prevalente	3,0	2,5
geometria piano stradale	mista	mista
fondo	naturale	naturale
erosione fondo	media	nulla
smaltimento acque	insufficiente	insufficiente
scarpate	naturali	naturali
stabilità scarpate	stabile	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti




Interventi manutentivi previsti

strada	40	
denominazione	Landriano	
tratto	AB	BC
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)		
pulizia delle canalette e fossi laterali		
livellamento del piano viario o del piazzale		si
ricarico con inerti	si	si
risagomatura delle fossette laterali		
ripristino delle opere trasversali di regimazione		
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti		
rimozione di materiale franato dalle scarpate		
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate		
realizzazione di canalette trasversali e laterali	si	si
risagomatura andante delle scarpate		
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)		
realizzazione di tombini e attraversamenti		
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco		
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza		

strada	41
denominazione	Ceresè
tratto	AB
comune	Montevecchia
transitabilità	I
lunghezza	135
pendenza massima	0
pendenza prevalente	0
larghezza minima	2,0
larghezza prevalente	2,5
geometria piano stradale	outslope
fondo	naturale
erosione fondo	bassa
smaltimento acque	sufficiente
scarpate	naturali
stabilità scarpate	stabile

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti



Interventi manutentivi previsti

strada	41
denominazione	Ceresè
tratto	AB
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)	
pulizia delle canalette e fossi laterali	
livellamento del piano viario o del piazzale	
ricarico con inerti	si
risagomatura delle fossette laterali	
ripristino delle opere trasversali di regimazione	
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti	
rimozione di materiale franato dalle scarpate	
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate	
realizzazione di canalette trasversali e laterali	
risagomatura andante delle scarpate	
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)	
realizzazione di tombini e attraversamenti	
realizzazione di fossette laterali	
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco	
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza	si